



MAX-LOKの操作方法

- ① カプラーをアダプターに
合わせる。




- ② 差し込む。



開閉注意

カムアームの操作は両端の
アームを均等にゆっくり閉
めて下さい。



- ③ カムアームを一杯まで
閉め込んで完了。

