



カプラ-に上記ガスケットをセットしてスチーム洗浄や高温液に浸す場合、必ずアダプターを取り付けてから行って下さい。

アダプターをセットしないでスチーム洗浄等を行いますと、ガスケットが 変形して洩れの原因になり危険です。





直接ガスケットへの スチーム洗浄、 高温液禁止





必ずアダプターをセット して行って下さい。

又は、配管やホースにセットして行って下さい。

